

## Maßhilfslinien unterbrechen


Im NX gibt es in der Zeichnungserstellung die Möglichkeit Maßhilfslinien zu unterbrechen (z.B. wenn sie sich mit einer anderen Maßhilfslinie, einem Maßpfeil oder einer Maßlinie kreuzen).

### Funktion 1: Maßhilfslinie unterbrechen

Mit der Funktion „Anwenderdefiniertes Symbol“ oder „Einfügen → Symbol → Anwenderdef. Symbol“




1. „Dienstprogrammverzeichnis“ auswählen




2. Komponente aussuchen

3. „Zu Zeichnungselement hinzufügen“ anwählen

„GAP125“ = mittel  
 „GAP06“ = klein





„GAP25“ = groß



Bemaßung, die unterbrochen werden soll, auswählen.



Unterhalb oder links neben der Stelle, die unterbrochen werden soll, anklicken.



## Funktion 2: Unterbrechung verschieben

„Bearbeiten → Komponente“

1. „Komponente verschieben“ auswählen





2. auf die Unterbrechung klicken, diese hängt dann am Mauszeiger, durch klicken wieder abgesetzt

## Funktion 3: Unterbrechung löschen

„Bearbeiten → Komponente“

1. „Komponente löschen“ auswählen



3. in die Unterbrechung klicken

2. Bemaßung selektieren

4. mit „Ok“ oder „Anwenden“ bestätigen.



**SEELAND** Informatik GmbH

Vangerowstr. 33  
69115 Heidelberg

Internet [www.seeland-gmbh.de](http://www.seeland-gmbh.de)

Hotline:

Telefon 06221 / 6174439 oder  
eMail: [hotline@seeland-gmbh.de](mailto:hotline@seeland-gmbh.de)