

NX Short Cuts / NX Tastenkombinationen

F-Tasten	
F1	Online-Hilfe
F3	Störende Menükästchen ausschalten
F4	Befehlswiederholung
F5	Bildschirm aktualisieren
F6	Zoomen (Mit MT1 Fenster vorgeben)
F7	Drehen (MT1 nutzen)
F8	In die nächste Bildschirmenebene drehen
F11	Ressourcenleiste maximieren
Datei	
Strg + N	Datei + Neu
Strg + O	Datei + Öffnen
Strg + S	Datei + Speichern
Strg + Umschalt + A	Datei + Speichern unter
Bearbeiten	
Strg + Z	Letzte Aktion rückgängig machen (Undo)
Strg + Y	Wiederherstellen (Redo)
Strg + X	Ausschneiden (Cut)
Strg + C	Kopieren (Copy)
Strg + V	Einfügen (Paste)
Strg + D	Löschen
Strg + A	Alles auswählen
Strg + J	Objektdarstellung (z.B. Farbe ändern)
Anzeigen und Ausblenden	
Strg + W	Anzeigen und Ausblenden
Strg + Umschalt + I	Sofortiges Ausblenden
Strg + B	Ausblenden
Strg + Umschalt + K	Anzeigen
Ansicht	
Strg + F	Einpassen
Strg + F2	Rotationsreferenz setzen
Strg + F3	Rotationsreferenz löschen
Format	
Strg + L	Layer Einstellungen

Werkzeuge	
Strg + E	Werkzeuge + Ausdrücke
Strg + 1	Anpassen
Voreinstellungen	
Strg + 2	Voreinstellungen + Benutzeroberfläche
Strg + Umschalt + V	Voreinstellungen + Visualisierung
Strg + Umschalt + T	Voreinstellungen + Auswahl
Strg + Umschalt + J	Voreinstellungen + Objekt
Strg + 1	Anpassen
Anwendungen	
Strg + M	Anwendung Konstruktion
Strg + Umschalt + D	Anwendung Zeichnungserstellung
Strg + Umschalt + M	Anwendung Blech
Allgemein	
W	Achsensystem ein-/ausblenden
Alt + Enter	Vollbildmodus
Shift-Taste	Elemente deselektieren
Skizze	
ALT-Taste	Schaltet den Objektfang aus
Strg-Taste	Markierte Geometrie kopieren
Strg + Shift	Objekte horizontal / vertikal kopieren
Maustasten	
MB2	Drehen
Strg + MB2	Zoomen (alternativ: MB2 drehen)
Shift + MB2	Verschieben (alternativ: MB2 + MB3)



SEELAND Informatik GmbH

Vangerowstr. 33
 69115 Heidelberg
 Telefon: +49 (06221) 89390 – 0
 E-Mail: seeland@seeland-gmbh.de
 Internet: www.seeland-gmbh.de